包钢集团 稀土板材厂

电能质量测试报告



杭州银湖电气设备有限公司 Hangzhou Yinhu Electrical Equipment Co.,Ltd.

二零一八年 一月

見 录

第一	-篇	综述		2
第二	.篇	测试报告	E 	2
	_	、测试目	的	2
	<u> </u>	、测试数	据及分析	2
	1.	测试点:	北精炼炉 35KV 进线侧	2
	2.	测试点:	南精炼炉 35KV 进线侧	7
	3.	测试点:	热轧作业部粗轧 10KV 进线	12
	4.	测试点:	热轧作业部主传动 35KV I 段	.17
	5.	测试点:	热轧作业部主传动 35KV II 段	22
	6.	测试点:	酸轧作业部 10KV I 段	.27
	7.	测试点:	酸轧作业部 10KV II 段	32
			酸轧作业部 10KV Ⅲ段	
第三	篇	测试结员	具分析	42
—,	测	试结果:		43
_,	分	析		45
第几	1篇	解决方案	\$	46

第一篇 综述

综述

应包钢集团稀土板材厂(以下简称稀土板材厂)邀请,对稀土板材厂的精炼炉、热轧车间、酸轧车间进行了电能质量测试。

第二篇 测试报告

一、测试目的

通过对当前系统运行时的电能质量测试分析,分析系统运行中的电能质量问题,结合该工况,给出合理、安全、可靠、技术先进的解决方案。

二、测试数据及分析

1. 测试点: 北精炼炉 35KV 进线侧

① 测试时间: 2018年1月23日16:10-----2018年1月23日16:31


② 额定电压:35kV

③ 取样间隔:1S

④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪

⑤ 工况说明:测试时,测试时无功补偿装置已投入。


三相有功、无功、功率因数



事件 #1 在 2018/01/23 16:10:47.000 趋势

	最小	最大
总相P-Fnd(kW)	-320. 4	26838
总相QFnd(kVAR)	-11303	26203
总相PF	-0. 9743	0. 9421


三相基波电压值和基波电流值



事件 #1 在 2018/01/23 16:10:47.000 維執

8E27			
	最小	最大	
A-BVrms	31197	36206	
B-CVrms	31507	36181	
C-AVrms	31572	36228	
AIrms	<i>75. 63</i>	845. 3	
BIrms	<i>110. 2</i>	781. 4	
CIrms	<i>11. 53</i>	724. 9	

三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值




事件 #1 在 2018/01/23 16:10:47.000 趋势

| 域外 域大 | AVThd | 0.7132 | 1.437 | BVThd | 0.6974 | 1.695 | CVThd | 0.7278 | 1.498 | AITHDRss | 1.958 | 23.98 | BITHDRss | 1.404 | 22.66 | CITHDRss | 1.509 | 24.86

各主要谐波电流有效值

Dran-View 6.15.03 HASP: 1691145255 (64CCD427h)

趋势图



事件 #1 在 2018/01/23 16:10:47.000

趋势				
	最小	最大		
AI HG03	1. 129	<i>10. 39</i>		
BI HG03	0. 9950	8. 723		
CI HG03	0. 3222	9. 727		
AI HG05	1. 360	<i>11. 42</i>		
BI HG05	0. 7574	8. 918		
CI HG05	1. 222	9. 094		
AI HG07	0. 5733	<i>5. 237</i>		
BI HG07	0. 3864	<i>7. 240</i>		
CI HG07	0. 5685	4. 933		
AI HG11	0. 2402	1. 782		
BI HG11	<i>0. 2035</i>	<i>1. 606</i>		
CI HG11	0. 1922	1. 646		

2. 测试点: 南精炼炉 35KV 进线侧

① 测试时间: 2018年1月23日15: 39-----2018年1月23日15: 52


② 额定电压:35kV

③ 取样间隔:1S

④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪

⑤ 工况说明:测试时,测试时补偿装置已投入。


三相有功、无功、功率因数



事件 #1 在 2018/01/23 15:39:30.000 趋势

	最小	最大
总相P-Fnd(kW)	<i>-307. 5</i>	29286
总相QFnd(kVAR)	-10902	30806
总相PF	<i>-0. 9673</i>	0. 9909


三相基波电压值和基波电流值



事件 #1 在 2018/01/23 15:39:30.000 趋势

NA. 20				
	最小	最大		
A-BVrms	32775	35533		
B-CVrms	32950	35473		
C-AVrms	32881	35568		
AIrms	93. 44	841. 0		
BIrms	38. 14	817.8		
CIrms	164. 4	<i>757. 6</i>		

三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值




事件 #1 在 2018/01/23 15:39:30.000 趋势

最小	最大
0. 7527	1. 198
0. 7317	1. 143
<i>0. 7535</i>	<i>1. 235</i>
2. 257	16. 64
1. 727	<i>17.</i> 44
1. 256	17. 57
	0. 7527 0. 7317 0. 7535 2. 257 1. 727

各主要谐波电流有效值



趋势图



事件 #1 在 2018/01/23 15:39:30.000 趋势

	最小	最大
AI HG03	1. 578	12. 07
BI HG03	1. 043	16. 00
CI HG03	0. 3766	<i>13. 39</i>
AI HG05	1. 075	10. 14
BI HG05	0. 9775	7. 587
CI HG05	0. 7696	9. 153
AI HG07	0. 4376	2. 986
BI HG07	<i>0.</i> 4351	3. 090
CI HG07	0. 3886	2. 383
AI HG11	<i>0. 2554</i>	1. 169
BI HG11	<i>0. 2574</i>	0. 9879
CI HG11	0. 2810	0. 9817

3. 测试点: 热轧作业部粗轧 10KV 进线

① 测试时间: 2018年1月24日09: 45-----2018年1月24日10:14


② 额定电压:10kV

③ 取样间隔:1S

④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪

⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置。


三相有功、无功、功率因数



事件 #1 在 2018/01/24 09:45:15.000 趋势

	最小	最大
总相P-Fnd(kW)	2972	4078
总相QFnd(kVAR)	2580	4080
总相PF	0. 6603	0.8008


三相基波电压值和基波电流值



事件 #1 在 2018/01/24 09:45:15.000 趋势

	最小	最大
A-BVrms	10069	10424
B-CVrms	10047	10385
C-AVrms	10032	10342
AIrms	<i>184. 7</i>	<i>364. 2</i>
BIrms	189. 1	371. 0
CIrms	186. 9	<i>360. 8</i>


三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/24 09:45:15.000 趋势

	最小	最大		
AVThd	1. 223	1. 837		
BVThd	1. 152	1.865		
CVThd	1. 132	1. 704		
AITHDRss	9. 929	<i>16. 31</i>		
BITHDRss	9. 643	<i>16. 45</i>		
CITHDRss	9.804	<i>16. 20</i>		

各主要谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/24 09:45:15.000 趋势

	最小	最大
AI HG03	0.8082	1. 383
BI HG03	0.8267	<i>1.</i> 442
CI HG03	0.8163	1. 414
AI HG05	0.8813	<i>5. 321</i>
BI HG05	0. 9597	<i>5. 351</i>
CI HG05	0. 8843	<i>5. 201</i>
AI HG07	0. 5856	4. 532
BI HG07	0. 5434	4. 565
CI HG07	0. 6498	4. 897
AI HG11	6. 981	10. 94
BI HG11	6. 809	10. 61
CI HG11	6. 706	<i>10. 50</i>
AI HG13	5. 030	8. 899
BI HG13	4. 985	9. 237
CI HG13	<i>5.</i> 178	9. 146
CI HG11 AI HG13 BI HG13	6. 706 5. 030 4. 985	10. 50 8. 899 9. 237

4. 测试点: 热轧作业部主传动 35KV I 段

① 测试时间: 2018年1月24日11:57-----2018年1月24日13:14


② 额定电压:35kV

③ 取样间隔:1S

④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪

⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置。


三相有功、无功、功率因数



事件 #1 在 2018/01/24 11:57:57.000 趋势

	最小	最大
总相P-Fnd(kW)	- <i>7853</i>	42072
总相QFnd(kVAR)	-50. 43	3833
总相PF	-0. 9800	0. 9995


三相基波电压值和基波电流值



事件 #1 在 2018/01/24 11:57:57.000 趋势

	最小	最大
A-BVrms	36016	36858
B-CVrms	35994	36991
C-AVrms	35888	36711
AIrms	31. 73	890. 9
BIrms	21. 99	900.8
CIrms	<i>25. 33</i>	965. 3


三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/24 11:57:57.000 趋势

	最小	最大
AVThd	1. 198	1. 939
BVThd	1. 122	1. 921
CVThd	1. 194	1. 945
AITHDRss	19. 04	25. 86
	<i>19. 55</i>	26. 09
CITHDRss	19. 38	26. 63
	19. 04 19. 55	25. 80 26. 0

各主要谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/24 11:57:57.000 趋势

	最小	最大
AI HG03	<i>15. 68</i>	<i>17. 58</i>
BI HG03	<i>16. 54</i>	<i>18. 16</i>
CI HG03	<i>16. 40</i>	<i>18. 77</i>
AI HG05	<i>2. 352</i>	<i>6. 923</i>
BI HG05	2. 671	7. 162
CI HG05	2.872	7. 219
AI HG07	1. 694	3. 683
BI HG07	1. 395	<i>3. 715</i>
CI HG07	<i>1. 928</i>	3. 890
AI HG11	<i>6.</i> 132	<i>15. 34</i>
BI HG11	<i>5. 216</i>	<i>12. 99</i>
CI HG11	<i>5.</i> 748	14. 61
AI HG13	2. 186	7. 918
BI HG13	<i>3.</i> 185	<i>10. 66</i>
CI HG13	2. 631	<i>8. 501</i>

5. 测试点: 热轧作业部主传动 35KV Ⅱ 段

① 测试时间: 2018年1月24日10: 41-----2018年1月24日11: 25


② 额定电压:35kV

③ 取样间隔:1S

④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪

⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置。


三相有功、无功、功率因数



事件 #1 在 2018/01/24 10:41:24.000 趋势

	最小	最大
总相P-Fnd(kW)	- <i>5388</i>	32475
总相QFnd(kVAR)	17. 57	3651
总相PF	-0. 8498	0. 9995


三相基波电压值和基波电流值



事件 #1 在 2018/01/24 10:41:24.000 趋势

N227		
	最小	最大
A-BVrms	36436	36793
B-CVrms	36432	36787
C-AVrms	36499	36865
AIrms	<i>16. 03</i>	<i>535. 9</i>
BIrms	<i>16. 31</i>	<i>528. 5</i>
CIrms	<i>15. 88</i>	<i>526. 6</i>


三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/24 10:41:24.000 趋势

	最小	最大
AVThd	<i>1. 338</i>	1.817
BVThd	<i>1. 341</i>	1. 798
CVThd	<i>1. 357</i>	1. 825
AITHDRss	<i>13. 26</i>	<i>18. 11</i>
BITHDRss	<i>13. 36</i>	18. 10
CITHDRss	<i>13. 42</i>	18. 23

各主要谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/24 10:41:24.000 趋势

	最小	最大
AI HG03	0. 1146	0. 6730
BI HG03	0. 1682	<i>1.</i> 448
CI HG03	0. 3151	<i>1. 249</i>
AI HG05	0. 4369	4. 325
BI HG05	0. 6822	4. 487
CI HG05	0. 4822	<i>4. 327</i>
AI HG07	0. 6527	2. 706
BI HG07	0. 5741	2. 557
CI HG07	0. 6803	2. 733
AI HG11	10. 31	12. 61
BI HG11	<i>10. 35</i>	<i>12. 68</i>
CI HG11	<i>10. 45</i>	12. 72
AI HG13	6. 048	10. 07
BI HG13	<i>5. 983</i>	10.09
CI HG13	<i>5. 992</i>	10. 20

6. 测试点: 酸轧作业部 10KV I 段

① 测试时间: 2018年1月23日17: 23-----2018年1月23日17: 46


② 额定电压:10kV

③ 取样间隔:1S

④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪

⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置。


三相有功、无功、功率因数



事件 #1 在 2018/01/23 17:23:45.000 趋势

	最小	最大
总相P-Fnd(kW)	2228	3750
总相QFnd(kVAR)	1088	1769
总相PF	0.8118	0. 9470


三相基波电压值和基波电流值



事件 #1 在 2018/01/23 17:23:45.000 趋势

~~~		
	最小	最大
A-BVrms	9924	10212
B-CVrms	9932	10205
C-AVrms	9975	10239
AIrms	<i>146. 0</i>	247. 3
BIrms	149. 7	<i>245. 9</i>
CIrms	147. 0	<i>246. 8</i>


#### 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/23 17:23:45.000 趋势

	最小	最大
AVThd	<i>3. 256</i>	<i>3. 646</i>
BVThd	3. 193	<i>3. 563</i>
CVThd	3. 300	<i>3. 665</i>
AITHDRss	22. 81	26. 96
BITHDRss	<i>25. 96</i>	30. 04
CITHDRss	<i>27. 09</i>	31. 31

#### 各主要谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/23 17:23:45.000 趋势

	最小	最大
AI HG03	1. 518	4. 588
BI HG03	1. 407	<i>5. 769</i>
CI HG03	1. 946	<i>6. 384</i>
AI HG05	20. 01	24. 74
BI HG05	23. 52	<i>27. 93</i>
CI HG05	24. 96	<i>29. 13</i>
AI HG07	<i>3. 658</i>	6. 010
BI HG07	5. 874	7. 357
CI HG07	<i>5. 055</i>	6. 771
AI HG11	4. 420	<i>5.</i> 427
BI HG11	4. 127	<i>5.</i> 325
CI HG11	<i>3. 650</i>	<i>5. 066</i>
AI HG13	0. 9370	1.860
BI HG13	1. 469	2. 461
CI HG13	1. 017	1. 939

## 7. 测试点: 酸轧作业部 10KV II 段

① 测试时间: 2018年1月23日17:58-----2018年1月23日18:39


② 额定电压:10kV

③ 取样间隔:1S

④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪

⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置。


## 三相有功、无功、功率因数



事件 #1 在 2018/01/23 17:58:14.000 趋势

	最小	最大
总相P-Fnd(kW)	2233	3003
总相QFnd(kVAR)	2297	2491
总相PF	0. 6724	0. 7652


## 三相基波电压值和基波电流值



事件 #1 在 2018/01/23 17:58:14.000 趋势

	最小	最大
A-BVrms	10000	10262
B-CVrms	9997	10251
C-AVrms	10024	10288
AIrms	<i>179. 7</i>	222. 0
BIrms	186. 9	227. 1
CIrms	<i>180. 5</i>	222. 1


## 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/23 17:58:14.000 趋势

	最小	最大
AVThd	0.8716	1. 191
BVThd	0.8148	1. 112
CVThd	0.8781	1. 181
AITHDRss	12. 29	<i>18. 54</i>
BITHDRss	12. 69	18. 98
CITHDRss	11.88	<i>18. 56</i>

### 各主要谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/23 17:58:14.000 趋势

	最小	最大
AI HG03	1. 491	2. 853
BI HG03	<i>1. 735</i>	2. 682
CI HG03	<i>0. 2469</i>	<i>1. 338</i>
AI HG05	<i>10. 32</i>	<i>16. 09</i>
BI HG05	<i>10. 78</i>	<i>16. 44</i>
CI HG05	<i>10. 14</i>	<i>16. 19</i>
AI HG07	<i>5. 759</i>	<i>8. 627</i>
BI HG07	<i>5. 907</i>	8. 767
CI HG07	<i>5. 663</i>	<i>8. 560</i>
AI HG11	<i>0. 2839</i>	<i>1. 642</i>
BI HG11	<i>0. 2613</i>	<i>1. 553</i>
CI HG11	0. 4087	<i>1. 557</i>
AI HG13	1. 080	1. 930
BI HG13	0. 9372	1. 821
CI HG13	1. 079	1.869

### 8. 测试点: 酸轧作业部 10KV Ⅲ段

① 测试时间: 2018年1月23日19:09-----2018年1月24日08:26


② 额定电压:10kV

③ 取样间隔:1S

④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪


⑤ 工况说明:测试时,测试点未包含无功补偿装置。

### 三相有功、无功、功率因数



最小 最大 最大 最大 最大 是相P-Fnd(kW) 412.4 40729 是相QFnd(kVAR) -1083 499.8 是相PF -0.9985 0.9990


### 三相基波电压值和基波电流值



事件 #1 在 2018/01/23 19:09:18.000 趋势


	RE27	
	最小	最大
A-BVrms	9798	10330
B-CVrms	9775	10323
C-AVrms	9832	10361
AIrms	<i>78. 91</i>	2411
BIrms	79. 88	2487
CIrms	76. 06	2369

### 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值



	最小	最大
AVThd	2. 688	3. 832
BVThd	2. 704	<i>3. 750</i>
CVThd	2. 764	3. 836
AITHDRss	48. 59	<i>85. 74</i>
BITHDRss	49. 96	<i>85. 23</i>
CITHDRss	49. 25	84. 04

#### 各主要谐波电流有效值



事件 #1 在 2018/01/23 19:09:18.000 趋势

	最小	最大
AI HG03	1. 346	19. 10
BI HG03	<i>1.</i> 471	24. 77
CI HG03	1. 116	<i>24. 30</i>
AI HG05	4. 280	<i>32. 19</i>
BI HG05	<i>1. 657</i>	28. 39
CI HG05	<i>6.</i> 442	<i>34. 98</i>
AI HG07	<i>15. 77</i>	41. 41
BI HG07	18. 14	44. 23
CI HG07	<i>15. 31</i>	<i>40. 85</i>
AI HG11	<i>10. 77</i>	31. 31
BI HG11	8. 980	<i>28. 99</i>
CI HG11	11. 94	<i>30. 06</i>
AI HG13	<i>13. 94</i>	23. 04
BI HG13	14. 80	24. 17
CI HG13	<i>12. 79</i>	22. 82

# 第三篇 测试结果分析

通过"第二篇"的分析数据,根据以下电网谐波国家标准,我们对三段测试结果进行分析:

### 1) 各电压等级谐波电压限值标准如表 1 所示:

表1 公用电网谐波电压(相电压)限值

AT AMEMANCE (HEEL) RE						
电网标称电压(kV)	电压总谐波畸变率(%)	各次谐波电压含有率(%)				
在以100m的61区(KA)	电压心值极端文学(%)	奇 次	偶次			
0.38	5.0	4.0	2.0			
6	4.5		4.0			
10	4.0	3.2	1.6			
35						
66	3.0	2.4	1.2			
110	2.0	1.6	0.8			

### 2) 注入公共连接点的谐波电流允许值如表 2 所示:

表 2 注入公共连接点的谐波电流允许值

			10, 4	1-/-	7//4	135 WM H	J MH IOC.	00000	r 1—				
标准	基准短路		谐波次数及谐波电流允许值(A)										
电压	容量								_				
( kV)	( MVA )	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0.38	10	78	62	39	62	26	44	19	21	16	28	13	24
6	100	43	34	21	34	14	24	11	11	8.5	16	7.1	13
10	100	26	20	13	20	8.5	15	6.4	6.8	5.1	9.3	4.3	7.9
35	250	15	12	7.7	12	5.1	8.8	3.8	4.1	3.1	5.6	2.6	4.7
66	500	16	13	8.1	13	5.4	9.3	4.1	4.3	3.3	5.9	2.7	5.0
110	750	12	9.6	6.0	9.6	4.0	6.8	3.0	3.2	2.4	4.3	2.0	3.7
标准	基准短路				谐	谐波次数及谐波电流允许值(A)							
							OUM TOUR	0.000		-			
电压	容量												
电压 (kV)	容量 (MVA)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		14	15 12	16 9. 7	17						23	24 6.5	25 12
(kV)	( MVA )					18	19	20	21	22			
( kV)	( MVA ) 10	11	12	9.7	18	18 8.6	19 16	20	21 8.9	22 7. 1	14	6.5	12
( kV) 0.38	( MVA ) 10 100	11 6.1	12	9. 7 5. 3	18	18 8.6 4.7	19 16 9.0	20 7.8 4.3	21 8.9 4.9	22 7.1 3.9	14	6.5	12 6.8
0.38 6 10	10 100 100	11 6.1 3.7	12 6.8 4.1	9. 7 5. 3 3. 2	18 10 6.0	18 8.6 4.7 2.8	19 16 9.0 5.4	20 7.8 4.3 2.6	21 8.9 4.9 2.9	22 7.1 3.9 2.3	14 7.4 4.5	6.5 3.6 2.1	12 6.8 4.1

注: 220kV 基准短路容量取 2000MVA

# 一、测试结果:

## 1. 精炼作业部

测试项目(最大值)	北精炼	国标	备注	南精炼	国标	备注
电压总畸变率	1.7%	3%	合格	1.2%	3%	合格
谐波电流总有效值	24.8A	/	/	17.5A	/	/
3 次谐波电流 有效值(A)	10.4	12	较大	16	12	超标
5 次谐波电流 有效值(A)	11.4	12	较大	10.1	12	较大
7 次谐波电流 有效值(A)	7.2	8.8	较大	3.1	8.8	合格
11 次谐波电流 有效值(A)	1.8	5.6	合格	1.1	5.6	合格
无功功率	-11303	/	倒送	-10902	/	倒送
功率因数	-0.974	0.9	较低	-0.967	0.9	较低

### 2. 热轧作业部

测试项目(最大值)	粗轧	国标	备注	主传动 1段	国标	备注
电压总畸变率	1.86%	4%	合格	1.94%	3%	合格
谐波电流总有效值	16.4A	/	/	26A	/	/
3 次谐波电流 有效值(A)	1.4	20	合格	18	12	超标
5 次谐波电流 有效值(A)	5.3	20	合格	7	12	合格
7 次谐波电流 有效值(A)	4.9	15	合格	3.7	8.8	合格
11 次谐波电流 有效值(A)	10.9	9.3	超标	14	5.6	超标
13 次谐波电流 有效值(A)	9.2	7.9	超标	10	4.7	超标
无功功率	4080	/	/	3833	/	/
功率因数	0.8	0.9	较低	0.99	0.9	合格

测试项目(最大值)	主传动 2 段	国标	备注		
电压总畸变率	1.82%	3%	合格		
谐波电流总有效值	18A	/	/		
3 次谐波电流 有效值(A)	1.2	12	合格		
5 次谐波电流 有效值(A)	4.3	12	合格		
7 次谐波电流 有效值(A)	2.5	8.8	合格		
11 次谐波电流 有效值(A)	12.6	5.6	超标		
13 次谐波电流 有效值(A)	10	4.7	超标		
无功功率	3651	/	/		
功率因数	0.99	0.9	合格		

## 3. 酸轧作业部

测试项目(最大值)	1段	国标	备注	2 段	国标	备注
电压总畸变率	3.6%	4%	合格	1.1%	4%	合格
谐波电流总有效值	30A	/	/	18A	/	/
3 次谐波电流 有效值(A)	5.7	20	合格	2.6	20	合格
5 次谐波电流 有效值(A)	28	20	超标	16	20	合格
7 次谐波电流 有效值(A)	7	15	合格	8.6	15	合格
11 次谐波电流 有效值(A)	5.3	9.3	合格	1.6	9.3	合格
13 次谐波电流 有效值(A)	2	7.9	合格	1.8	7.9	合格
无功功率	1769	/	/	2491	/	/
平均功率因数	0.86	0.9	较低	0.72	0.9	较低
测试项目(最大值)	3 段	国标	备注			

电压总畸变率	3.8%	4%	合格		
谐波电流总有效值	85A	/	/		
3 次谐波电流 有效值(A)	24	20	超标		
5 次谐波电流 有效值(A)	32	20	超标		
7 次谐波电流 有效值(A)	44	15	超标		
11 次谐波电流 有效值(A)	30	9.3	超标		
13 次谐波电流 有效值(A)	24	7.9	超标		
无功功率	499	/	/		
功率因数	0.99	0.9	合格		

# 二、分析

本次分别测试了稀土钢板材厂的精炼炉、热轧作业部和酸轧作业部的主要负荷,测试的结果如下:

### 1、精炼炉

本次测试的南精炼和北精炼分别都有固定补偿装置投入,从测试的数据来看,补偿装置的输出容量约为 11000kvar。

从谐波来分析,谐波虽有部分超标,但都超标较小,无太大影响;从无功来分析,当停炉时,补偿装置不能自动切除,仍有约 11000kvar 的容性无功倒送入整个电网。影响电网的功率因数和系统电压。

### 2、热轧作业部

(1) 粗轧工段:粗轧工段由于变频设备较少,故谐波较少,只有5次谐波超标且超标不多,故,谐波对设备影响有限。从无功情况来看,平均功率

因数只有 0.74 左右, 功率因数较低。

#### (2) 主传动

由于主传动部分为大量的整流、逆变设备,故谐波情况较复杂,其中 1段3次、11次、13次谐波均超标,2段11次、13次谐波也均超标。功率因数均较高。

#### 3、酸轧作业部

酸轧作业部 1 段和 2 段谐波情况较良好,只有 1 段的 5 次谐波超标,且不严重,但 1 段和 2 段的功率因数均较低。

酸轧作业部的 3 段由于大量的变频调速设备,谐波情况复杂,测试的 3-13 次谐波均超标,且超标严重。电压器噪音大,需进行治理,否则长时间运行, 变压器发热严重,影响电压器的绝缘,降低其使用寿命。从无功来看,功率 因数较高。

# 第四篇 解决方案

### 1、谐波治理

建议对现场低压侧进行改造,加装 CT,进行重新测试,并根据测试

情况给予更为正确、合理的解决方案。

#### 2、无功补偿

通过对精炼炉的测试,在断弧期间,系统无功为 0 的情况下,无功补偿装置还持续输出额定容量的无功,导致返送无功较多,约 11000kvar。故,建议在精炼炉 35KV 侧安装 1 套容量为 11000kvar 的磁控电抗器,和原来的滤波补偿装置组成一套 MSVC 滤波兼无功补偿装置(如图 2),整套无功补偿装置可实现 0~11000kvar 连续可调。达到动态无功补偿的目的,使整个系统的功率因数均达到 0.9 以上。

原理:MCR型SVC—基于磁控电抗器(MCR)技术的静止型动态无功补偿装置。由补偿(滤波)支路和磁控电抗器(简称 MCR)并联支路组成。装置利用直流励磁原理,采用小截面磁饱和技术,通过调节磁控电抗器的磁饱和度,改变其输出的感性无功功率,中和电容器组的容性无功功率,实现无功功率的连续可调(补偿效果如图1)。





图 1 磁控式动态无功补偿装置效果图

图 2 磁控式动态无功补偿装置改造一次图



综上所述,炉变通过补偿装置的改造,实现无功实时补偿,不出现 无功倒送的问题,有利于系统安全稳定的运行。

杭州银湖电气设备有限公司 2018.1